

## ESCLARECIMENTOS TP 09/2021

CEVIC Construtora <cevic@cevic.com.br>

Qui, 10/06/2021 14:56

**Para:** licitacaovg@hotmail.com <licitacaovg@hotmail.com>

 1 anexos (120 KB)

Erros TP9.21.pdf;

Boa tarde,

Solicitamos a gentileza de esclarecerem os divergências encontradas na planilha orçamentária e as respectivas composições de preços unitários, conforme descritos no arquivo anexo.

Att

Higino Fabiano

Cevic Construtora

### 1. Valor superior ao valor SINAPI

| CP-PT-07   |        |       | PARAFUSO SEXTAVADO INOXIDÁVEL DE Ø5/16"   | UN |        |     | R\$   | 3,89     |
|------------|--------|-------|---|----|--------|-----|-------|----------|
| COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               | H  | 0,1000 | R\$ | 14,00 | R\$ 1,40 |
| COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H  | 0,1000 | R\$ | 18,30 | R\$ 1,83 |
| INSUMO     | SINAPI | 11948 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM | UN | 1,0000 | R\$ | 0,66  | R\$ 0,66 |

| BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO  | UNIDADE                  | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | TOTAL    |
|-------|--------|-----------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------|
| C     | SINAPI | 88247     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H              | 14,00       | 0,1 1,40 |
| C     | SINAPI | 88264     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H              | 18,30       | 0,1 1,83 |
| I     | SINAPI | 00011948  | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM | Material                 | UN             | 0,34        | 1,0 0,34 |

### 2. Soma da composição incorreta

| CP-LOU-24  | PRÓPRIA |       | Barra metálica c/ pintura azul para proteção dos espelhos e chuv. infantil d=1 1/4"                            | M  |        |     | R\$    | 155,44     |
|------------|---------|-------|--|----|--------|-----|--------|------------|
| COMPOSICAO | SINAPI  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | H  | 3,0000 | R\$ | 13,48  | R\$ 40,44  |
| INSUMO     | MERCADO | ***   | BARRA METALICA COM PINTURA AZUL PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL D= 1 1/4" COMPLETO PARA FIXAÇÃO | M  | 1,0000 | R\$ | 115,00 | R\$ 115,00 |
| COMPOSICAO | SINAPI  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H  | 0,1000 | R\$ | 14,02  | R\$ 1,40   |
| INSUMO     | SINAPI  | 37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO   | UN | 1,0000 | R\$ | 19,02  | R\$ 19,02  |

### 3. Insumo não faz parte da composição

| CP-SVF-01  | PRÓPRIA |       | Limpeza final da obra  | M2 |        |     | R\$      | 2,20         |
|------------|---------|-------|--|----|--------|-----|----------|--------------|
| INSUMO     | SINAPI  | 3     | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA  | L  | 0,0500 | R\$ | 4,91     | R\$ 0,24     |
| COMPOSICAO | SINAPI  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H  | 0,1400 | R\$ | 14,02    | R\$ 1,96     |
| INSUMO     | MERCADO |       | CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO (ALT= 7M (3MX2" + 4MX1 1/2")) | UN | 1,0000 | R\$ | 2.464,29 | R\$ 2.464,29 |